


АКУСТИЧЕСКИЕ ОСТРОВА

ВИРИДИС ФЕЛТ

Инструкция по
монтажу и уходу

Инструкция по монтажу и уходу за панелью



1. РАСПАКОВКА

Распакуйте панели и осмотрите их, если при транспортировке появились вмятины на поверхности, их можно удалить парогенератором. Температура нагрева — **не выше 150 °С**.

ВНИМАНИЕ!

- Утюг перемещайте по поверхности **без нажатия**.
- Работайте **только через фторопластовую насадку**.
- Перед обработкой лицевой стороны сначала опробуйте способ **на тыльной стороне** панели или на **черновом войлоке**, чтобы убедиться, что режим подходит.



Инструкция по монтажу и уходу за панелью



2. ПОДГОТОВКА

2.1 «Монтаж панелей на клей»

Для крепления изделий к стенам используйте каучуковый клей в тубах по 310 мл (согласно проекту).


2.2 «Размещение на стенах с использованием навесов»

Закрепите на панелях навесы с помощью саморезов, ориентируя их по положению изделия на стене.

2.2 «Размещение под потолком с использованием тросов»

Применяйте комплекты тросового крепежа с регулируемыми крюк-зажимами для соединения.





3. РАЗМЕТКА И МОНТАЖ

3.1 «Разметка на стенах – клеевой монтаж»

Сначала разложите панели на полу в соответствии с проектной схемой. Выберите направление укладки в зависимости от удобства и геометрии помещения: от центра стены к краям, чтобы обеспечить симметрию, справа налево или слева направо, с нижнего ряда к верхнему или наоборот — в зависимости от доступа к потолку и наличия плинтусов. Каждый следующий ряд укладывайте со смещением стыков для лучшей фиксации и внешнего вида.

3.2 «Разметка на стенах – монтаж на навесах»


На стене выполните разметку точек крепления по количеству навесов, установленных на панели.

Саморезы должны выступать из стены на 5–10 мм — этого достаточно для надежной фиксации навеса:

- к бетонному основанию крепите с помощью дюбеля **6 мм** и самореза универсального **5 мм**;
- к деревянному основанию используйте только саморез универсальный **5 мм**.



Инструкция по монтажу и уходу за панелью



3. РАЗМЕТКА И МОНТАЖ


3.3 «Разметка на потолке – монтаж на тросах»

Определите точку привязки (например, угол помещения или центр потолка) и от неё выполните разметку мест крепления согласно проектной схеме.


Тросы закрепляйте за специальную петлю, предусмотренную на их окончании — это обеспечивает надёжное соединение и возможность регулировки длины.

Для ускорения разметки и повышения точности изготовьте шаблоны из плотного картона.

Прикладывайте шаблон к потолку в каждой точке, отмечайте отверстия карандашом или маркером — это исключит ошибки при сверлении и обеспечит одинаковое положение всех тросов.



**Крюки-зажимы
зацепите в краях
либо в центре профиля**



4. ПОДРЕЗКА

При необходимости подгонки панелей используйте один из двух способов в зависимости от типа и толщины материала.

Ручная резка:

Используйте острое лезвие (строительный нож со сменными лезвиями). Держите нож под углом 30–45 градусов к поверхности панели — это обеспечивает чистый рез без задиров. Ведите нож строго по металлической линейке или правилу для получения ровной линии.


Обязательно подложите под панель специальный резательный коврик или плотный картон/ДВП. Если резать на твёрдом основании (бетон, металл, дерево), лезвие затупится уже после 2–3 проходов, а при скольжении нож может сорваться и уйти в сторону.

Механическая резка:

Используйте циркулярную пилу (ручную дисковую) с направляющей шиной — это гарантирует прямолинейный пропил без отклонений.

После основной резки при необходимости снимите фаску с помощью рубанка или фрезы.

Общая рекомендация: перед резкой основной детали сделайте пробный отрез на обрезке, чтобы проверить выбранный режим и качество кромки.



5. УДАЛЕНИЕ СЛЕДОВ КЛЕЯ

Если при монтаже клей выдавился на лицевую сторону панели, действуйте в зависимости от его состояния.

Свежий клей (не затвердел):


Аккуратно промокните излишек чистой сухой тряпкой, стараясь не растирать. В крайнем случае можно использовать растворитель и чистое белое полотенце.

Застывший клей (в виде капли или точки):

Дайте ему полностью высохнуть естественным путём. После затвердевания аккуратно срежьте каплю острым лезвием под небольшим углом, почти заподлицо с поверхностью. Действуйте предельно осторожно, чтобы не повредить войлочный слой.

ВНИМАНИЕ:

Избегайте размазывания клея по поверхности — если он попадёт в поры войлочного покрытия, удалить его будет практически невозможно.




Инструкция по монтажу и уходу за панелью



ИНСТРУМЕНТЫ

1. Пистолет скелетный для клея.
2. Клей каучуковый (рекомендуем использовать клей Titan fix classic) – примерный расход 100 мм на 2,5 кв.м., но зависит от поверхности стены, вида панели и рекомендации производителя.
3. Бумажный скотч (стягивать панели при клеевом способе монтажа между собой).
4. Уровень (рекомендуем лазерный).
5. Канцелярский нож со сменными ножами.
6. Металлическая линейка (если панели длинный – правило).
7. Рулетка.
8. Угольник металлический, не менее 400х600 мм.
9. Поверхность для резки (ДВП или МДФ с дополнительным слоем войлока, или специальные коврики).
10. Стремянка.
11. Карандаши или маркеры (с тонкими грифелем).
12. Растворитель.
13. Чистое вафельное полотенце.
14. Компрессор или пылесос.
15. Утюг с парогенератором и фторопластовой накладкой.
16. Белые чистые перчатки, полотенце для рук.

Инструкция по монтажу и уходу за панелью



УХОД ЗА ПАНЕЛЯМИ

- **Сухая чистка:** для удаления пыли проводите чистку пылесосом 2–4 раза в год.
- **Влажная чистка:** при сильных загрязнениях используйте неагрессивные моющие средства. Температура воды — не выше 40 °С.
- **Важно помнить:**
 - войлок имеет пористую структуру, он не задерживает воду и хорошо пропускает воздух;
 - влажной грязи необходимо дать высохнуть, затем обработать поверхность сжатым воздухом (компрессором) и аккуратно пропылесосить;
 - при химическом загрязнении (фломастер, краска), пока пятно свежее, необходимо аккуратно, без втирания, попробовать удалить его растворителем и чистым полотенцем. На светлых оттенках с высокой вероятностью останутся следы. На тёмных — возможно удаление.



АКУСТИЧЕСКИЕ ОСТРОВА

ВИРИДИС ФЕЛТ

8 800 700 14 56

info@barklaine.ru

Москва, Дмитровское ш.60 оф.228